

多機能RFIDタグ(第3世代) 有償修理費

検査料金(修理キャンセル後の場合も同額)→ ￥8,000

	故障状況	対応	代金(税別)
0	不動作、誤動作:乱暴な取り扱い/極端な汚さあり。	引受け出来ない場合あり	-
1	筐体+液晶破損、落下等あり、不動作、誤動作。	筐体修理+基板交換+液晶交換	¥53,000
2	筐体破損、落下等あり、不動作、誤動作。	筐体修理+基板交換	¥48,000
3	筐体破損、落下等あるが作動する。	筐体修理	¥27,000
4	液晶表示器破損、不動作。	液晶交換	¥25,000
5	正常稼働するが、液晶表示が薄くて見えない。	液晶交換	¥25,000
6	水濡れの形跡あり、不動作、誤動作。	基板交換	¥41,000
7	分解/改造、焦げ/過電圧等の形跡あり、不動作、誤動作。	基板交換	¥41,000
8	通信不良の故障について、受付時の通信テストに問題なかったが、工場での精密検査を望む場合。	検査の結果、不具合が認められなかった場合は右記代金。	¥8,000
		検査の結果、通信部品の破損が認められた場合の有償修理。	¥24,000
9	ヒューズ交換	基盤直付けヒューズ交換	¥16,000

※表示価格はすべて税抜き表示です。